

Allgemeine Hinweise - ST-Projektionsscheiben

Das Basismaterial aller unserer Projektionsscheiben ist hochwertigstes, gegossenes Acrylglas (PMMA) und unterliegt den gleichen Pflege- und Handlingspezifikationen.

Lieferung

Sichtbare Verpackungsschäden bitte gleich bei dem Spediteur vermerken lassen, da sonst eine Schaden-Geltendmachung nicht möglich ist. Einen Transportschaden an der Scheibe der äußerlich nicht sichtbar war, können Sie innerhalb von 3 Tagen geltend machen.

Handling

ST-Projektionsscheiben müssen aufrecht stehend gelagert, bzw. transportiert werden, oder flach liegend. Eine nicht plane Lagerung kann zu Verformungen führen. Temperaturbeständig -40° bis +70°/C.

Installation

ST-Projektionsscheiben haben keine Front-, bzw. Rückseite und können beidseitig genutzt werden. Vor Gebrauch müssen die Schutzfolien beidseitig abgezogen werden. Das Material sollte „hängend“ montiert werden, um ein Biegen oder Bauchen auszuschließen. Die Projektionsscheiben können gebohrt (Holz- oder Kunststoffbohrer) und mit einer Kreissäge zugeschnitten werden, Verklebungen z.B. mit Acrifix.

Reinigung

Normale Verschmutzung und statische Aufladung, z.B. nach abziehen der Schutzfolien, beseitigen Sie am Besten mit Wasser unter Zugabe von etwas Spülmittel, danach sofort mit einem weichen Tuch trocken wischen, um Streifenbildung zu vermeiden. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen, Salzlösungen, Fette, Öle und unpolare Lösungsmittel. Nicht mit Scheuermitteln behandeln.